

8、GEBRUIKSAANWIJZING

- 1. Sluit de voedingskabel aan op de SMART-one-host en steek de stekker in het stopcontact.
- 2. De host start automatisch op. Druk op de SET-toets. Wanneer het scherm gaat knipperen en de instellingsmodus wordt geactiveerd, drukt u op "+" of "-" om de gewenste temperatuur in te stellen en drukt u vervolgens opnieuw op de opnieuw op SET.
- 3. Het scherm geeft de huidige temperatuur weer en de verwarming stopt automatisch wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

9、ONDERHOUD

De verwarmingsstekker kan worden gedesinfecteerd met een watje met alcohol; het gehele apparaat mag niet in vloeistof worden ondergedompeld.

10、WAARSCHUWINGEN

- 1. De temperatuur kan hoog zijn tijdens het gebruik van het verwarmingsapparaat. Vermijd brandwonden.
- 2. Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik geen krassen maakt op het verwarmingsapparaat en de onderkant ervan.

Lees de productinstructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Composietverwarmer
Gebruiksaanwijzing




VERSIE: 2022
PUBLICATIEDATUM: MAART 2022

1. PRODUCTBESCHRIJVING

De composietverwarmer wordt voornamelijk gebruikt voor het verwarmen van hars, 必兰斯康 natriumhypochloriet en andere materialen, evenals voor het op temperatuur houden van AGRA-drukfilm.

2. PRODUCTOVERZICHT

- 1. De composietverwarmer (complete machine)
- 2. Voedingskabel (2,0)



3. TOEPASSINGSGBIED

De technische vereisten van dit product zijn van toepassing op het product van de composietverwarming en de technische vereisten van

4. PRODUCTPRESTATIES

Dit product maakt gebruik van een precisieschakeling om het verwarmingselement te regelen, waardoor de nauwkeurigheid van de verwarming binnen $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

5. SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE PRODUCTSTRUCTUUR



6. TECHNISCHE PARAMETERS

Spanning	110 V~220 V/50 Hz
Nominale stroomsterkte	0,2 A
Nominaal vermogen	40 W
Bedrijfstemperatuur	40 W
thermoformingsbereik	30~70 °C
temperatuurregeling bereik	< $\pm 3^{\circ}\text{C}$

7. WERKINGSTEMPERATUUR $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$, DE MODUS VOOR VOORAF INGESTELDE VERWARMING OF WARMTEBEHOUD.

MATERIAAL	Vooraf ingestelde TEMPERATUUR	Vereiste VERWARMINGSTIJD
Thermohardende hars (voor het vullen)	39 °C	150 $\pm$ 5 s
Thermohardende hars (voor het verbinden)	ss °C	5 min 18 $\pm$ 5S
Thermohardend	38 °C	140 $\pm$ 5S
Thermohardend hypochloriet	60 °C	6 min 20 $\pm$ 5 s
Temperatuurbehoud AGAR	Vooraf ingestelde isolatietemperatuur 60° C	